



HY92-12LF

Numéro d'article: **HY92-12LF**
 Description du produit: RF DIR COUPLER 880-960MHZ 8SOIC
 Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS
 Feuilles de données: [1.HY92-12LF.pdf](#) [2.HY92-12LF.pdf](#)

Fabricant / marque: Skyworks Solutions, Inc.
 Bateau de: Hong Kong
 Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOUMETTRE UNE DEMANDE](#)

L'image peut être une représentation.
 Voir les spécifications pour plus de détails sur le produit.

Détails du produit

Numéro d'article	HY92-12LF	Fabricant	Skyworks Solutions, Inc.
La description	RF DIR COUPLER 880-960MHZ 8SOIC	État sans plomb / État RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Fiche technique	1.HY92-12LF.pdf2.HY92-12LF.pdf		
Package composant fournisseur	8-SOIC	Séries	-
Perte de retour	26dB	Puissance - Max	4W
Emballage	Tape & Reel (TR)	Package / Boîte	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Autres noms	863-1249-2 HY9212LF	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Isolement	25dB
Perte d'insertion	0.4dB	La fréquence	880MHz ~ 960MHz
Description détaillée	RF Directional Coupler General Purpose 880MHz ~ 960MHz 4W 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Facteur de couplage	-
Type Coupler	Standard	Applications	General Purpose

Produits connexes

<p>CP0603B1620AWTR Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.62GHZ 0603 Télécharger: CP0603B1620AWTR.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>CPL-5210-10-NNN-79 Fabricants: Bel La description: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ Télécharger: CPL-5210-10-NNN-79.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>1Z0262-3 Fabricants: Anaren La description: RF DIR COUPLER 160MHZ-230MHZ MOD Télécharger: 1Z0262-3.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>10616-6 Fabricants: Anaren La description: RF DIR COUPLER 2GHZ-4GHZ Télécharger: 10616-6.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1615BWTR Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.615GHZ 0805 Télécharger: CP0805A1615BWTR.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0603B1842CWTR Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0603 Télécharger: CP0603B1842CWTR.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>CPL-5232-06-TNC-79 Fabricants: Bel La description: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Télécharger: CPL-5232-06-TNC-79.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>CPL-5212-06-TNC-79 Fabricants: Bel La description: RF DIR COUPLER 2GHZ-4GHZ Télécharger: CPL-5212-06-TNC-79.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>C1720J5003AHF Fabricants: Anaren La description: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ 0805 Télécharger: C1720J5003AHF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>C0727J5003AHF Fabricants: Anaren La description: RF DIR COUPLER 700MHZ-2.7GHZ 0805 Télécharger: C0727J5003AHF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>0898CP14C0035T Fabricants: Johanson Technology La description: RF DIR COUPLER 89MHZ 0603 Télécharger: 0898CP14C0035T.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1880DNTR Fabricants: AVX Corporation La description: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Télécharger: CP0402A1880DNTR.pdf</p> <p>RFQ</p>

Tags associés

- Skyworks Solutions, Inc. HY92-12LF
- Prix HY92-12LF
- Fiche technique PDF HY92-12LF
- Action HY92-12LF
- Skyworks Solutions, Inc. HY92-12LF
- Skyworks Solutions, Inc. HY92-12LF
- Distributeur HY92-12LF
- Photos de HY92-12LF
- HY92-12LF Télécharger la fiche technique
- Acheter HY92-12LF
- Fournisseur Skyworks Solutions, Inc.
- Skyworks Solutions Inc. HY92-12LF
- Fournisseur HY92-12LF
- Image HY92-12LF
- Fiche technique HY92-12LF
- Acheter Skyworks Solutions, Inc. HY92-12LF
- Distributeur Skyworks Solutions, Inc.